

平成24年度 橋梁点検の概要

群馬県橋梁点検要領(案)【改訂版】に定める「定期点検」を実施し、橋梁の損傷状況を把握したうえで、対策区分の判定を行いました。


平成24年度では12橋の点検を実施しました。

【群馬式定期点検の対策区分】

※ 群馬県橋梁点検要領(案)【改訂版】より

記号	内 容
E 1	橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E 2	その他、緊急対応の必要がある。
C	速やかに補修等を行う必要がある。
S 1	損傷が著しく、健全度に直接問題になる損傷であり、早急に詳細調査を行った上で補修を行う必要がある。
S 2	追跡調査（簡易点検・定期点検）により、損傷の進展を確認した上で、補修の要否検討を行う。
B	状況に応じて補修を行う必要がある。
A	損傷が軽微で補修を行う必要がない。
A 0	損傷が認められない。
M	維持工事に対応する必要がある。

H24. 点検橋梁箇所位置図



平成24年度 橋梁点検結果一覧表

橋梁番号	橋梁名	延長(m)	径間数	橋種	形式	完成年度	補修等履歴の有無	(1)緊急性が高い対策区分等の主要部材		(2)速やかな補修が必要なその他部材	(3)維持工事が必要なその他部材	備考
								対策区分	左記対策区分の部材区分	部材区分		
1	原町駅歩道橋 (跨線橋)	50.00	3	鋼橋	鋼鈹桁橋	平成19年度	不明	B	-	-	-	
2	1-39号橋 (糺屋橋)	27.40	1	鋼橋	鋼単純H形鋼橋	平成6年度	不明	B	-	-	橋台、支承本体 舗装	
3	5-93号橋 (久々戸橋)	23.00	1	鋼橋	鋼単純非合成鈹桁橋	平成21年度	不明	A	-	-	排水ます	
4	5-32号橋	20.15	1	RC橋	RCアーチ橋	不明	不明	C	主桁、アーチリブ・支柱 床版、橋台	防護柵	舗装	
5	5-87号橋 (ふれあい大橋)	167.72	2	PC橋	PC2径間連続トラーメン橋	平成15年度	不明	C	主桁、橋脚	-	橋台 伸縮装置	
6	5-23号橋 (雁ヶ沢歩道橋)	42.90	1	鋼橋	鋼単純鈹桁橋	平成10年度	不明	C	主桁	伸縮装置	橋台 排水ます	
7	5-89号橋 (棧道橋)	18.00	2	鋼橋	鋼単純合成H形鋼橋	平成12年度	不明	AO	-	-	主桁	
8	5-90号橋 (1号橋)	23.72	1	鋼橋	鋼単純合成H形鋼橋	平成12年度	不明	B	-	-	橋台	
9	5-91号橋 (2号橋)	16.96	1	鋼橋	鋼単純合成H形鋼橋	平成12年度	不明	B	-	-	橋台	
10	5-92号橋 (3号橋)	25.85	1	鋼橋	鋼単純合成H形鋼橋	平成13年度	不明	B	-	-	橋台	
11	5-85号橋 (川中橋)	116.00	3	鋼橋	鋼3径間連続鈹桁橋	平成22年度	不明	C	主桁	-	橋脚、伸縮装置 排水ます	
12	9-2号橋 (沼尾大橋)	115.00 (230.00)	3	鋼橋	鋼3径間連続口一ゼ橋	平成14年度	不明	B	-	-	橋台 伸縮装置	